

Os en Paardenlaan 5 te Leiden

Onderhoud wat is uitgevoerd naar aanleiding van het bouwkundig rapport uit 2019:

Daken, schoorsteen

Dak volledig vernieuwd in 2020. Schoorsteen tevens opnieuw gevoegd en aangepakt.

Dakkapel, dakraam

De gebreken gerepareerd

Goten, hemelwaterafvoeren, overstek

Alle boeidelen aan de achterkant van het huis zijn in 2020 vervangen. Aan de achterkant is toen tevens alles opnieuw geschilderd.

Bijgebouwen en of opstallen

Schilderwerk opnieuw gedaan in 2020.